

Nota aplikacyjna - analiza w Platformie Monitoringu

Historia wersji

 Wersja 1.0, październik 2024: wydanie pierwsze

Spis treści

Omówienie	1
Utwórz wykres.....	1
Funkcje analizy.....	3
Parametry.....	3
Legenda wykresu.....	3
Eksportuj plik csv.....	4
Pobierz obraz wykresu.....	4
Zbiór danych jest zbyt duży lub zbyt stary.....	4
Dodaj wykresy.....	4

Omówienie

Widok analizy wyświetla szczegółowe wykresy i pomiary dla urządzeniami, takich jak optymalizatory i falowniki w twoim systemie, na twojej instalacji.




NOTA

Dostęp do widoku **analizy** jest dostępny tylko dla inżynierów konta i wyższych stanowisk.

Utwórz wykres

Aby wybrać parametr:


1. Zaloguj się do [Platforma Monitoringu](#)
2. Aby uzyskać dostęp do swojej instalacji, kliknij **nazwę instalacji**.
3. Kliknij widok **analizy**.
Wyświetlany jest widok **analizy**.




- Na drzewie urządzeń kliknij urządzenie, które chcesz przeanalizować. Wybrane urządzenie jest podświetlone w drzewie, a jego dostępne parametry są wyświetlane nad obszarem wykresu.

**NOTA**

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, wpisz nazwę urządzenia lub numer seryjny w polu wyszukiwania.



- Z wyświetlonych parametrów wybierz swoje parametry. Wykres przedstawia twoje parametry.



6. **Opcjonalnie.** z pola **zakresie data** wybierz zakres dat do wyświetlenia na wykresie. domyślny zakres dat to jeden tydzień.
7. **Opcjonalnie.** Wybierz typ wykresu aby wyświetlić    .
8. Aby powiększyć wykres, kliknij .

Funkcje analizy

Parametry

- Aby uzyskać więcej informacji o parametrze, najedź kursorem na parametr i przytrzymaj przez trzy sekundy lub więcej urządzeń, a zostanie wyświetlona odpowiedź.
- Aby zastosować parametry do wielu urządzeń tego samego typu, zaznacz pole wyboru **zastosuj do wszystkich <component>** pod parametrami.
- Na każdym wykresie można wyświetlić maksymalnie dwa parametry na maksymalnie dwóch osiach Y.

Legenda wykresu

- Legenda wykresu jest wyświetlana po prawej stronie wykresu.
- Urządzenia w legendzie wykresu są zgrupowane według ich parametrów. Wszystkie urządzenia, które mają ten parametr, są wyświetlane pod nazwą parametru.
- Aby usunąć dane parametru z wykresu, odznacz pole wyboru parametru w legendzie. Dane parametru są usuwane z wykresu dla wszystkich urządzeniami, które mają ten parametr. Aby ponownie włączyć parametr, kliknij pole wyboru parametru.
- Aby usunąć określony parametr urządzenia z wykresu, odznacz pole wyboru urządzenia w legendzie. Aby ponownie włączyć urządzenie, kliknij pole wyboru urządzenia.
- Aby usunąć parametry i urządzenia na legendzie, najedź na nie kursorem i kliknij X.
- Najechanie kursorem na parametr w legendzie podświetla nazwę parametru oraz linię LUB słupkę na wykresie.
- Aby wyczyścić swój wybór, kliknij **wyczyść wszystko** nad legendą.

Poziom powiększenia

- Użytkownicy mogą powiększyć zakres dat poprzez przeciągnięcie kursora na wykresie. ten zakres dat jest w oparciu o projekcję osi x.
- Aby zresetować wykres do oryginalnej rozdzielczości, kliknij **reset zoom** na wykresie.

Eksportuj plik csv

1. Kliknij .
Wyświetla się okno podręczne **eksportuj do pliku CSV**.
2. **Opcjonalnie.** w polu **zakresie data** wybierz zakres dat. domyślnie jest to wybrany okres na wykresie.
3. **Opcjonalnie.** w polu **rozdzielczość danych** wybierz rozdzielczość danych. domyślna jest rozdzielczość wybrana na wykresie.
4. Kliknij **eksportuj**.
Plik CSV z danymi wykresu pobiera się na twój komputer.

Pobierz obraz wykresu

Kliknij .
System generuje plik jpg z obrazem bieżącego wykresu prądu.

Zbiór danych jest zbyt duży lub zbyt stary

Jeśli wybierzesz zbiór danych, który jest zbyt duży lub zbyt stary, aby generowanie wykresu było możliwe, wyświetli się okienko pop-up "Zbiór danych zbyt duży"

Dataset Too Large

×

The requested data includes a time range that is either too large and/or too old. We will send you an email with a link to download the CSV file.

Data Resolution

Current Resolution

Send Email To

Email

Please note, sending the CSV file takes up to 10 minutes. The download link is valid for 24 hours.

Cancel

Export

1. **Opcjonalnie.** w polu **rozdzielczość danych** wybierz rozdzielczość danych. domyślnie jest to rozdzielczość wybrana na wykresie.
2. **Opcjonalnie.** w polu **wyslij do poczty elektronicznej** wybierz adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany plik csv. domyślnie jest to poczta elektroniczna bieżącego użytkownika.
3. Kliknij **Eksportuj**.
W ciągu 10 minut system wysyła użytkownikowi e-mail z linkiem do pobrania wyeksportowanych danych. Ten link do pobrania jest ważny tylko przez 24 godziny.

analiza w platformie monitoringu

4

Dodaj wykresy

1. kliknij  powyżej drzewa urządzenia.
2. Wybierz menu podrzędne urządzenie pole wyboru.