solaredge

シナジーテクノロジー 搭載3相パワーコン ディショナ

クィック設置ガイド

PN: SExxK-xxxxlxxxx

日本向け バージョン 1.1



凡例



···· 注記

このマークは、お客様が製品を最適にお使いいただくための情 報を示しています。



/ 注意!

危険を表します。正しく実行または遵守しない場合、製品の損傷や破 損につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条 件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より 先に進まないでください。



/!\ 警告!

危険を表します。正しく実行または遵守しない場合、製品の損傷や破 **損につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条** 件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より 先に進まないでください。



ルコネクタを切断しないでください。



この記号はソーラーエッジのマニュアルと機器の接地点で現れます。





メイン回路基板のACスイッチをON/OFFする。電源を切 るときは、直流電圧が安全なレベルに下がるまで5分ほ ど待ってから、フロントパネルを取り外してください。

OFF (0) P 1 0





P 1 0

ON/OFF/PスイッチをON/OFFしてください。電源を切る ときは、直流電圧が安全なレベルまで下がるまで5分 待ってから、フロントパネルを取り外してください。



アルミ導体ケーブルを端子に接続する前に

- 1. 露出したケーブルの酸化物を紙やすりまたはスチー ルワイヤーブラシで取り除く
- 2. 布とイソプロピルアルコール(IPA)で埃を取り除く 3. 洗浄後すぐに、指定の酸化防止剤入りアルミケーブ
- ル用グリスでワイヤーをコーティングする。



注意:酸化したアルミ導体ケーブルを接続すると、抵抗 が発生したり、接触部が高温になったりすることがあり ます。本手順を誤ると、本機の故障の原因となる場合 があります。


この説明書を保管してください。- この説明書には、Synergy Technologyを搭載した三相インバーターの設置およびメンテナンス時に従うべき 重要な指示が記載されています。本説目書でソーラーエッジが指定していない方法で本機器を使用すると、本機器が提供する保護機能が損な われる可能性があります。



パワーオプティマイザ設置



ソーラーエッジデザイナーを使用ソー ラーエッジシステムの設計のために https://designer.solaredge.com






ソーラーエッジマッパーをダウン ロードしてストリングパワーオプ ティマイザをマッピング






1


パワーオプティマイザ設置




パワーオプティマイザ設置 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



アレイを接続




離隔距離の確保




4

取付け位置のマークと穴あけ




ユニットの取り付け



6


相互接続ケーブルを接続




カバーを取り外す











8


ストリングを接続




交流と保護接地 (PE)を接続




LAN通信




RS485接続でパワーコンディショナを複数台接続する場合




Wi-Fi通信を接続 (オプション)



セルラー通信の接続 (オプション)



カバーの設置



交流電源が接続されていない場合での事前試運転(オプション1)

ーラーエッジSetApp をダウンロード

(2) モバイルバッテリーを接続


(3) SetAppの開始とフォロー













- (5) パワーバンクの取り外し
- (<mark>6</mark>) スイッチをオフにする
- インバータがオフになるまで待つ(すべてのLEDがオフになる)



直流・交流電源で試運転(オプション2)



ソーラーエッジSetApp をダウンロード



スイッチをONにする



SetAppの開始とフォロー


















リーダーパワーコンディショナの試運転



LED表示







solaredge

サポートメールアドレス: support@solaredge.jp サポート電話番号: 045-345-8411 (月~金、9:00~17:30) ※音声ガイダンスに沿って、「2」を選択してください。

内容は予告なしに変更される場合があります。Copyright © SolarEdge Inc.

転載を禁ず。2021年4月。



MAN-01-00832-1.1